

2026年3月



ニプロ株式会社

## 抜針・漏液検知器「見針絆」 関連

### 検知器（本体）のソフトウェア変更に関するご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、抜針・漏液検知器「見針絆」関連 検知器（本体）に関しまして、搭載しているソフトウェアの変更を行うことをご案内申し上げます。

お客様には大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

#### 【対象】

商品コード	JANコード	商品名
58-301	4987458583018	見針絆検知器セット(固定あり)
58-306	4987458583063	見針絆検知器セット(固定なし)
7-012-000		見針絆用検知機セット(固定無)

#### 【変更開始日】

書き換え開始：2026年3月25日より

受け入れ開始：2026年3月18日より

#### 【お願い】

抜針・漏液検知器「見針絆」の歩留まり改善による対応の一環における、検知器（本体）のソフトウェアの変更となります。

そのため、現在お使いの製品含め、全ての検知器（本体）で実施させていただくため、お客様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願い申し上げます。

#### 【対応内容】

抜針・漏液検知器「見針絆」関連 検知器（本体）を一度、製造元へ発送し、ソフトウェア変更を行います。

詳細につきましては、弊社担当者へご確認をお願い申し上げます。

以上