

2025 年 8 月



ニプロ株式会社

抜針・漏液検知器「見針絆」 センサ欠品に関する

解消時期の延長のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、抜針・漏液検知器「見針絆」に関しまして、2025 年 4～5 月にさせていただきましたセンサ欠品のご案内にて解消予定時期を 2025 年 7 月末としておりましたが、時期を延長させていただくこととなりますので、ご案内させていただきます。皆様にはご迷惑をおかけし、申し訳ございませんが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

【対象】

商品コード	JAN コード	商品名
58-300	4987458583001	見針絆（センサ）

【理由】

2025 年 3 月よりセンサの出荷制限および新規注文辞退を実施しておりますが、6 月および 7 月入庫予定の製品 Lot において、品質に関わる問題（製品の漏液検知の規定範囲を逸脱）が判明したため、弊社から市場への製品出荷を中止したことをご案内させていただきます。

なお、該当する製品 Lot は市場に流通しておりません。

【次回入庫予定時期】

2025 年 9 月末（予定）

以上